



調査結果の概要

1. 特記事項（建材ごとの調査結果、調査不能の箇所及び改修の場合は調査対象外箇所等を記入）

① 石膏ボード

部屋番号〇〇の天井と壁、〇〇の天井、〇〇の天井、、、に使用されていた。  
各部屋とも〇〇石膏準不燃第〇〇号を確認し無含有と判断した。【添付書類：〇〇】

② 〇〇塗り

上記①標記の各部屋（〇〇、〇〇を除く）の天井や壁の石膏ボードの上に〇〇塗りが使用されており、  
施工面積が多く石綿含有の可能性があるため、分析を行った。  
結果は無含有であった。【添付資料：〇〇】

③ 〇〇吸音天井版（〇〇）

部屋番号〇〇倉庫の天井に使用されており、過去に石綿含有事例があったため、分析を行った。結果は  
石綿含有（〇〇）であった。二重貼り施行となっており、下地に石膏ボード（無含有建材）の上に施工され  
ているため、改修工事や解体工事の際には、別々の除去を行えば石綿飛散が起るため、十分な注意が  
必要となる。【分析結果報告書No. 〇】

④ 石綿板（〇〇〇〇板第〇種）

部屋番号〇〇の天井、〇〇の天井、〇〇の天井、外壁（〇〇）の軒天に石綿板が使用されており、過去に  
石綿含有事例があったため分析を行った。結果は石綿含有（〇〇）であった。〇〇表示情報では不鮮明で  
確定出来なかったが、これにより〇〇〇の可能性が高く〇〇〇〇板第〇種であると判断した。  
〇〇〇〇板第〇種は令和〇年交付の石綿則改正により特定石綿含有成形品に指定され、除去等の  
取扱いについて十分な注意が必要な石綿含有品である。【分析結果報告書 No. 〇】

⑤ 〇〇シート

部屋番号〇〇、〇〇、〇〇、〇〇の床に使用されており（平成〇年の改修工事時）、過去に石綿含有事例が  
あったため、〇〇シートと接着剤と一緒に分析を行った。結果は石綿含有（〇〇）であった。

また、部屋番号〇〇、〇〇の床に使用されており（昭和〇年の新築工事時）、過去に石綿含有事例があった  
ため、〇〇シートと接着剤と一緒に分析を行った。結果は石綿無含有であった。【分析結果報告書No. 〇】

以下余白

S A M P L E